

# Probleme nach Scheinwerfertausch

**Beitrag von „micha912“ vom 5. Januar 2021 um 23:02**

Dann schau Dir doch mal die Codierung im dazugehörigen Steuergerät unter Adresse 55 an, vielleicht kannst Du da was ändern. Meine Codierung ist 0000003 mit Kurvenlicht.