

Standheizung Steuergerät nicht erreichbar

Beitrag von „micha912“ vom 6. Januar 2021 um 16:51

[Zitat von bollerwagen](#)

Wo ist denn beim Touareg das Diagnose interface? Vielleicht ist da auch was nicht richtig gesteckt...

Unterm Armaturenbrett, in Höhe vom Pedal für die Feststellbremse.