

Getriebe Defekt, Kennbuchstaben Unterschiede

Beitrag von „Nico83“ vom 9. Januar 2021 um 11:41

[20210109_113746.jpg](#)[20210109_113732.jpg](#)

Bild 2 (In Ölbecken): Dieser ist aus einem 3. Schlachter und hat die angesprochenen Sensoren (Getriebe HAQ) Seriennummern passen aber alle überein

Bild 1 (Auf Boden): Der Alte der Verbaut war hatte diese nicht, Ist es möglich die weg zu lassen da wir auch nicht das richtige steuergerät verbaut haben gerade