

# Getriebe Defekt, Kennbuchstaben Unterschiede

**Beitrag von „Nico83“ vom 9. Januar 2021 um 18:47**

Danke für die Antwort, scheinbar scheint es keine größeren Unterschiede zu geben, wir haben den Schiebekasten jetzt umgeschraubt und versucht Öl aufzufüllen, jedoch saugt er nichts an, auch wenn man auf der Bühne werdendes Durchschnitt und im D etwas gas gibt keine Bewegung an den Rädern. Fehler im VCDS weiterhin "Geber Ausgangsdrezahl" Da wird uns nicht anderes bleiben als den Motor Umzuhänge. Außer jemand weiß vlt. Bescheid ob es am Drehzahl sensor liegt der einen Fehler bringt und deshalb zwar laut tachometer einlegt aber sich nicht in Bewegung setzen will. Beim Schalten zwischen P-R-N-D-S hört man am getriebe ein klicken.