

brauche Hilfe zu Fehler 00145B (P008700) Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig

Beitrag von „htom575“ vom 10. Januar 2021 um 15:23

okay, dann muss ich mal schauen oder schauen lassen.

haben gestern versucht ihn über die fremsstartpunkte vorn fremd zu starten, aber passiert auch nix.

gibt es noch ne andere Möglichkeit ohne den Anlasser auszubauen um es zu testen?