

# **brauche Hilfe zu Fehler 00145B (P008700) Kraftstoff Rail- / Systemdruck zu niedrig**

**Beitrag von „coala“ vom 10. Januar 2021 um 15:29**

[Zitat von htom575](#)

[...] haben gestern versucht ihn über die fremdsstartpunkte vorn fremd zu starten, aber passiert auch nix. [...]

Nur kurz zum Verständnis: Wenn ihr das Fremdstartkabel (schwarz / Masse), bei diesem Versuch nicht direkt am Motorblock angeschlossen habt, sondern an der Karosserie(?), dann würde auch hier eine (eventuell) lose Masseverbindung Karosserie > Motor zum gleichen (negativen) Ergebnis führen.

Grüße

Robert