

P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „Basti46120“ vom 11. Januar 2021 um 20:36

Heute wieder VCDS angehängt. Wieder „unterer Anschlag nicht erreicht“ der Saugrohr Klappe. Einmal da. Einmal nicht. Verstehe ich nicht.