

P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „Basti46120“ vom 12. Januar 2021 um 09:33

Bank 2.

Die Pfannen klemmen gar nicht, habe es mit weißem Sprühfett damals behandelt und auch bei Kälte total leichtgängig.

Dieses Phänomen war ja auch schon bei warmen Temperaturen vorhanden.