

# **Vibrationen Lenkrad Boden 120 - 150 Km/h 1500 - 2100 O/min**

**Beitrag von „bella\_b33“ vom 14. Januar 2021 um 07:24**

Moin Robert,

Unrund laufende Kardanwelle kenne ich noch von unserem Pajero Pinin. Richtig, das schwingt/singt/brummt in einer deutlich höheren Frequenz.

Gruß

Silvio