

## **R5 6 Gang Schaltgetriebe (Sensor Leerlauf)**

**Beitrag von „micha912“ vom 18. Januar 2021 um 05:50**

Das ist etwas unglücklich formuliert vom TE.

Die Meldung erscheint, wenn man eine der Sperren über den linken Drehschalter in der Mittelkonsole aktivieren will.