

# Ölkühler auswechseln

Beitrag von „adamadamo“ vom 22. Januar 2021 um 09:58

Hallo,

wieder habe ich ein Problem mit meinem Dicken.... 🤔

Aktuell zeigt mir der Bordcomputer "Kühlmittel mangel".

Darauf hin Kühlmittelbehälter kontrolliert. Anstatt mangel festzustellen, fand ich über dem max. eine Öliges gemisch.

Kurz zur Werkstatt und Diagnose: wahrscheinlich Öl-Kühler.

Da die Teile recht günstig sind und angeblich auch der austausch. Wollte ich mal eure Erfahrungen erfragen.

Wo genau ist dieser verbaut und kommt man da gut dran?

Über tipps und tricks würde ich mich sehr freuen.

Gruß