

Klacken vom gangwahlhebel

Beitrag von „coala“ vom 22. Januar 2021 um 12:02

Servus,

ein leises Geräusch ist eigentlich normal, da der Wählhebel ohne Bremsbetätigung mechanisch mittels einer elektromagnetisch betätigten Sperrklinke in Stellung "P" verriegelt wird. Trittst du auf die Bremse, dann entriegelt eben dieser Mechanismus. Das ist beim Vorgänger, dem 7L recht ähnlich, wenn du den Entsperrknopf im Griff des Wählhebels drückst. Auch das ist hörbar.

Ist das denn plötzlich sehr laut, oder kannst du eventuell gar nicht ausschließen, dass die das schlichtweg vorher bislang nicht aufgefallen ist?

Grüße

Robert