

# Heckklappe Verriegelung 7L öffnet / schließt ständig, obwohl alles neu

Beitrag von „coala“ vom 25. Januar 2021 um 09:45

[Zitat von YvonneP](#)

[...] Wir hatten zwischendurch auch vermutet, dass Spannungsverlust die Ursache sein könnte. Die Batterie hatte gestern 11,87 und heute morgen voll geladen 12.03. [...]

Servus Yvonne,

unabhängig vom Fehlerbild: Das ist definitiv deutlich zu wenig. Eine geladene und in Ordnung befindliche Starterbatterie hat um die 12,8 Volt Leerlaufspannung. Leider fehlt die Angabe in deinem Profil, wie alt das Fahrzeug ist und in den Beiträgen verrätst du es auch nicht. Wie dem auch so, die Batterie ist hin, da wirst du so oder so eine neue brauchen und deshalb würde ich die jetzt auch austauschen. In Zusammenhang mit dem eigentlichen akuten Fehler siehst du dann auch gleich, ob da ein Zusammenhang besteht.

Grüße

Robert