

Motorsteuergerät nach Saugrohrklappen wechsel reset durchführen?

Beitrag von „coala“ vom 27. Januar 2021 um 10:45

[Zitat von bejai](#)

[...] da mein Ficker v6 tdi bks 3l Bj 2006 mit 215000km nicht so richtig will [...]

[Zitat von Basti46120](#)

Ein V6 TDI, der im Leerlauf bis 5.000 U/min dreht? Der regelt ja viel früher ab, oder liege ich da falsch?

Servus,

wenn ich mich recht erinnere, konnten die "alten" V6 TDI das tatsächlich noch und drehten auch im Leerlauf bis in den Drehzahlbegrenzer. Das wurde dann bei folgenden Modellen im Laufe der Zeit schrittweise geändert, so dass die Drehzahl in "N" immer weiter herabgesetzt wurde.

Grüße

Robert