

Nach der Standheizung springt er schlecht an

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 27. Januar 2021 um 13:18

Hallo zusammen!

Mir ist dieses Verhalten auch schon aufgefallen und habe das nicht auf eine schlechte, sondern auf eine "zu kleine" Starterbatterie geschoben, welche bei einer Standheizungslaufzeit von 30 Minuten vielleicht schon reichlich an Kapazität eingebüsst hat.

[coala](#) wie kann das denn im Zusammenhang mit der Temperatur des Motors stehen?

Ohne Standheizung und mit eiskalten Temperaturen springt das Motörchen anstandslos nach gefühlten zwei Umdrehungen an.

Schöne Grüsse