

VCDS Originale AHK Codieren

Beitrag von „andrei76“ vom 28. Januar 2021 um 10:33

Hallo

Danke für dein Antwort

Ich habe die Anhängerkupplung öfters codieren lassen und habe immer noch fehlercodes (ACC und Frontassist ohne funktion)

Ich weis nicht was ich noch machen soll.

Bei VW Händler haben sie mir gesagt das ,das nicht bringt weil das zubehör steuergerät nicht erkant wird.

Bei ATU habe auch schon 2x probiert mit Guttman tester und Bosch und deselbe .

Ich habe keine ahnung weiter

MfG A Raicu