

# **Fehlermeldung Luftfederung "Stopp, Fehler Fahrwerk".**

**Beitrag von „x.mika01“ vom 3. Februar 2021 um 13:03**

Hallo Micha,

Die Fehlercodes sagen einmal

02250:Funktionsabschaltung Ventilabschaltdauer und

01400 Niveauregulierung.

LG Mika