

Garagentoröffner im T III synchronisiert nicht mit Torantrieb

Beitrag von „Murdock“ vom 6. Februar 2021 um 20:38

Hallo Janni,

Johnson controls hört sich schon teuer an. Heut kam mein Päckchen von Aliexpress: 9.-€. Sender und Empfänger.

Ich will hier nicht den Bestell-Link posten. Wer ihn haben will, bitte Nachricht an mich.

Die 12 Volt liegen im Antrieb an und das Relais hab ich parallel zu den Kabeln angeschlossen, die vom Schlüsselschalter kommen.

Empfängergehäuse mit doppelseitigem Klebeband an die Seite des Antriebs gepappt. Zeitaufwand 10 Minuten.

Alles völlig einfach, wenn man nicht die eingedeutschte Anleitung liest. Auszug gefällig?

Jog --- Die schneiden kappe ist nicht belegt, jumper 1 und jumper 2 tun nicht verbinden sie entweder.

Drücken sie die schalter ist auf die last, lösen ist zu trennen die last.Auch muss ein

Schalter und ein-taste fernbedienung.)

Grüße

Jürgen