

Area View ausgefallen

Beitrag von „Stein“ vom 7. Februar 2021 um 15:51

Morgen,

Bei meinem T-Reg ist die Area View komplett ausgefallen.

Weder an der Taste am Amaturenbrett noch automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges erscheint ein Bild.

Der Parkpiepser funktioniert allerdings einwandfrei.

Die Batterie ist voll geladen.

Da ich Garantieverlängerung habe bringe ich ihn demnächst zum□□

Die Einstellungen habe ich überprüft

Gruß

Eric