

Lichtprobleme am Touareg R5 Bj. 2004

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Februar 2021 um 15:56

Hallo,

da ich mit meinen beiden 7L auch das eine oder andere Lichtproblem hatte.....

Auch ohne VCDS erscheinen mir die geschilderten Probleme als Kontaktprobleme. Micha hatte dies auch schon vermutet.

Da muß m.E. nicht ein Steuergerät defekt sein.

Bei Ausfall Blinker oder Standlicht vorne habe ich den gesamten Scheinwerfer nochmal sanft gegen die Feder reingedrückt.

Die Probleme waren dann meist für eine gewisse, nicht bestimmbar Zeitraum, verschwunden.

Ein Ausbau, Reinigung der Kontaktflächen und Wiedereinbau, brachte zwar das selbe Ergebnis, hielt aber auch nicht länger vor.

Also habe ich dies dann immer mit leichtem Druck auf den Scheinwerfer erledigt.

Gruß

Hannes

P.S. Es waren Xenon-Scheinwerfer im Vor-FL