

Touareg 1 v6 tdi startet nicht

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 12. Februar 2021 um 07:42

Guten Morgen

Hat er denn trotz der MIL noch volle Leistung?

Wo ich den Zusammenhang nicht sehe, zwischen dem Stecker am LMM und dem Fehler 2020, der auf die Bank 2 deutet.

Hattest Du denn den Stecker vom LMM mal weggelassen?

Schönen Tag