

# Kraftstofftemperatursensor G81 defekt?

**Beitrag von „IngoM“ vom 12. Februar 2021 um 14:21**

Hallo liebe T-Freunde,

mein OBD-eleven zeigt mir folgende Fehlermeldung:

Geber 1 für Kraftstofftemperatur, unplausibles Signal, P0181, statisch, Priority 2

Ist der Geber defekt? Der läuft Motor läuft normal wie immer. Mir ist bisher nichts ungewöhnliches aufgefallen.

Welche Teilenummer hat der Geber und wo finde ich im Motorraum diesen Geber?

Motor: CASA, PR-Nr. T41

Besten Dank und Gruß,

Ingo