

# Notschloss nicht zugänglich

**Beitrag von „Plani“ vom 13. Februar 2021 um 08:42**

Hallo alle Miteinander,

nach der letzten Nacht (-21 Grad) hat mein Dicker heute morgen den Dienst verweigert. Beide Autoschlüssel funktionierten nicht, dann wollte ich über das Notschloss aufschliessen, damit ich die Motorhaube öffnen kann zum Fremdstarten.

So - der Notschlüssel passt ca 2-3 milimeter rein und stösst dann auf einen Widerstand .

Hab gedacht ok vielleicht irgendwie gefroren, also fön raus geholt und ne weile geföhnt und immer wieder probiert, aber kein Fortschritt.

Wd40 hat auch gar nix gebracht.

Vom Gefühl her ist es als wäre wie eine "Platte" direkt am Notschlosseingang.

Noch zur Anmerkung- es ist kein Notschlüssel darin mal abgebrochen, beide original Notschlüssel sind vorhanden und es wurde auch nichts ins Notschloss anderweitiges eingeführt.

Könnt ihr mir weiterhelfen?

Greets

Plani