

Ruckeln beim starken Beschleunigen (7L V10 TDI)

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 13. Februar 2021 um 13:26

Wegen der angesprochenen Kardanwelle fragte ich. Diesen schaden hatte ich eine unwucht in der Welle und immer vorallen so unter 80kmh bei viel last oder vollgas hat die ganze Karre gewackelt.

Ansonsten vcds ran und fahren, getriebe in den Messwertblöcken ansehen und Motor