

Ruckeln beim starken Beschleunigen (7L V10 TDI)

Beitrag von „Björn“ vom 13. Februar 2021 um 15:52

VCDS kann leider nur das anzeigen, was auch im Fehlerspeicher abgelegt wird. Wenn die Werte des Sensor noch plausibel waren, gibt es da auch leider keinen Fehlereintrag.