

Meine Hassliebe von Anfang an.....

Beitrag von „JensFi“ vom 14. Februar 2021 um 10:34

Das waren die Dichtungen der Einspritzdüsen die in der ASB steckten... nur eine von vielen Undichtigkeiten.