

DPF Aschebeladung 3.0 TDI CASA

Beitrag von „coala“ vom 14. Februar 2021 um 16:35

Servus Ingo,

der Reparaturleitfaden nennt als Grenzwert 0,46. Darüber muss der DPF getauscht (oder gereinigt) werden.

Grüße

Robert