

Beifahrertür geht bei großer Kälte von innen nicht auf

Beitrag von „Steve1977“ vom 16. Februar 2021 um 09:11

Hallo zusammen,

Ich hatte das gleiche Problem an der Fahrertür. Schon letzten Winter hat sich das Problem schon 1x bemerkbar gemacht. Das war bei Temperaturen unter -5. Bei uns sind die Temperaturen jetzt seit 3 Tagen wieder im positiven Bereich und die Tür öffnet sich wieder problemlos von innen.