

Motortemperatur 28° Grad

Beitrag von „TouaregCologne“ vom 16. Februar 2021 um 17:25

Hallo zusammen,

mein Dicker wird nicht warm. Die Heizung allerdings schon.

Ein Kollege hat mit seinen VCDS folgendes ausgelesen.

Kann da jemand was mit anfangen?

Vielen Dank...