

# Kardanwelle hinten herausgesprungen

**Beitrag von „coala“ vom 16. Februar 2021 um 21:09**

Servus André,

ah ok! Das hatten wir in der Tat noch nicht hier im Forum, letztlich kann das deshalb fast nur ein Montagefehler sein, im Sinne von "Sicherungsring vergessen". Es sei denn, das Mittellager wurde alternativ nicht richtig befestigt.

Grüße

Robert