

Reserveradmulde voll Schwitzwasser

Beitrag von „micha912“ vom 18. Februar 2021 um 20:39

Hallo zusammen,

ich hab vorhin mal in die Reserveradmulde geschaut, weil ich was gesucht habe - alles voll Schwitzwasser 😬 Die Seitenwände und vor allem das Werkzeug - Wagenheber etc. - alles nass und das so schlimm, das sich in den Styroporschalen schon richtige Pfützen gebildet haben. Es ist definitiv nicht irgendwo rein gelaufen, da das Umfeld trocken ist. Ok, die Temperaturunterschiede sind im Moment schon krass, aber ist das normal oder bedauerliches Einzelschicksal? Kann das irgendjemand bestätigen?

Micha