

# Fehler Luftfederung

**Beitrag von „Traktorist“ vom 19. Februar 2021 um 06:34**

Hallo Micha,

danke für deinen Hinweis.

Kaum war das Auto aufgetaut und die 40 A Sicherung für den Kompressor ersetzt und schon tat der Touareg wieder alles, was er sollte.

Welch grandiose Konstruktion und so off-road-tauglich bei Eis und Schnee -- man sollte dem "unbekannten Konstrukteur" ein Denkmal setzen!

Danke und Gruß

Rainer