

Türkkontaktschalter defekt?

Beitrag von „Guido T.“ vom 20. Februar 2021 um 09:26

Hallo

Eine Frage an meinem 7L aus dem Baujahr 2006 ist ein Wackelkontakt in der hinteren linken Türe. Liegt das evtl am Türkkontaktschalter? Wenn ja wo befindet er sich? Oder ist es das gesamte Schloß? Kabelbruch? Wer hat ein ähnliches Problem an dem Fz gehabt?..

Mfg Guido