

Wo sitzt das Vorglüh-Relais beim R5 TDI, Bj. 11/2004?

Beitrag von „micha912“ vom 21. Februar 2021 um 17:23

Diese Kombi kann mehrere Fehler bedeuten. Bei meinem V10 u.a. "Additivbehälter" leer. Sprang er in den letzten Wochen bei Minusgraden schlecht an? Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?