

Türkontaktschalter defekt?

Beitrag von „Basti46120“ vom 23. Februar 2021 um 09:46

[Zitat von hummelone](#)

Mit etwas Geschick lässt sich der TKS einzeln ersetzen. Er ist nicht im Schloss integriert wie bei anderen Modellen des VAG Konzerns, sondern "nur" mit nem Clip angesteckt. 2 Kabel durchtrennt und den neuen von Conrad etc. besorgt und du hast wieder Ruhe.

Such dir mal bei google paar Bilder vom Türschloss, dann weist du was ich meine 😊

Das würde mich auch interessieren, was du hier genau meinst. Habe das Problem auch sporadisch.