

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „Jonnonius“ vom 28. Februar 2021 um 10:21

Ich habe nun den Kabelsatz im Getriebe gewechselt, siehe da es zeigt keine Fehler mehr im Steuergerät an. Auch die Gang Anzeige funktioniert wieder, allerdings legt er jetzt keinen Gang mehr ein. Egal ob vorwärts oder rückwärts, der Motor dreht leer durch. Wie kann das sein? Habe ich etwas falsch angeschlossen, oder ist auf einem Stecker noch Öl gewesen? Was könnte so einen Fehler erzeugen? (Keine Fehlercodes in den Steuergeräten) ☐