

Side Assist fällt aus, wenn beim Blinken jemand im toten Winkel ist

Beitrag von „steven4.2“ vom 1. März 2021 um 21:48

Hallo zusammen,

ich bin neu hier im Forum und fahre seit ca. 3 Monaten einen Touareg 7P 4.2l TDI BJ2011.

Bereits kurz nach dem Kauf ist mir aufgefallen, dass der Side Assist immer dann ausfällt, wenn sich beim links blinken jemand im linken toten Winkel befindet. Die Lampe leuchtet und blinkt dann auf. Dann Störmeldung.

Lt. VCDS: Lampe Side Assist, Kurzschluss nach Plus.

Weiß / vermutet jemand, was das Problem sein könnte?

Danke und Gruß

Steven