

Motorlüfter läuft nach Zündung an sofort auf hoher Geschwindigkeit

Beitrag von „audichris“ vom 4. März 2021 um 18:30

Hallo, heute habe ich den Sensor am Kühler gewechselt! Mal schauen, ob es jetzt weg ist. Ölwechsel war auch gleich dran. Hast du deinen Auspuff verändert? Was meinst du, Zahnriemen selber wechseln oder bei VW für 600€ ohne Material?