

Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

Beitrag von „RlinerBasti“ vom 15. März 2021 um 19:18

Hallo zusammen,

Habe mich zwar etwas eingelesen hier aber so ganz sicher bin ich mir dennoch nicht .

Ist es nun richtig das es die VDD in der Form zmd. nicht original gibt und man direkt den ganzen Ventildeckel neu machen muss da die Dichtung aufvulkanisiert ist ?

Hatte schon Rücksprache mit meinen Schrauber und er tippt darauf das sich bei den Motoren gerne der ganze Deckel verzieht v.a wenn er nicht aus Aluminium ist .

Bin gespannt auf euere Meinung zum Thema undichte Zylinderkopfhaube .

Grüße Sebastian