

Fehlermeldung Luftfederung "Stopp, Fehler Fahrwerk".

Beitrag von „Turbina“ vom 16. März 2021 um 13:09

Du brauchst 4 neue restdruck-halteventile und ein spezialwerkzeug von vw. kostet alles zusammen 140 Euro + Einbau.

Dann sollte er vermutlich wieder gehen

2x bestellen = 4 stück (va und ha sind gleich) <https://www.ebay.de/itm/VW-Touareg...4.m46890.l49292>

1x T10158/1