

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „blackmonster“ vom 24. März 2021 um 13:03

[Zitat von IngoM](#)

Hallo Toni,

die Gasdruckdämpfer mit 2050 N Ausschubkraft sind für die Heckklappe mit dem selten angeschraubten Reserverad.

Die mit 1860 N für die normale Heckklappe.

Servus Ingo,

vielen Dank für Deine Rückmeldung. Freut mich sehr.

Ich habe kein angeschraubtes Reserverad. Kann ich die mit 2050 N Ausschubkraft trotzdem verwenden ?

Oder muss ich die mit 1860 N nehmen ? Gibt es Nachteile, wenn ich 2050 N für die normale Heckklappe verwende ??

Sonnigen Gruß

Toni