

# V6TDI - Abgasgeruch im Innenraum

**Beitrag von „kb958291“ vom 5. April 2021 um 17:35**

könnte auch die Cu-Dichtungen zum Brennraum an den Injektoren / Einspritzventilen sein, die haben eine Verbindung (Entlüftungskanal) nach draußen über dem Krümmer....dort wird dann abgeblasen.

\*\*\* edit coala: Copyright geschütztes Material entfernt, bitte Urheberrechte beachten! \*\*\*

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.