

V8 2004 schaltet nur noch auf s

Beitrag von „7L-Freund“ vom 8. April 2021 um 07:45

Ich habe das gleiche Problem, allerdings funktioniert bei mir auch noch das manuelle schalten.

Das Problem liegt am einem Magnetschalter in der Schalthebel Kulisse.

Dieser meldet die rechts-links position und das funktioniert nicht mehr.

Ich hatte selbst noch keine Zeit es zu reparieren, aber es gibt youtube videos dazu.