

Elektrische Anhängerkupplung lässt sich nicht einfahren

Beitrag von „juma“ vom 9. April 2021 um 11:03

Servus,

[Zitat von charly-sl-300](#)

Guten Morgen Zusammen,

Poste das Problem einfach hier, sonst müsste ich was neues aufmachen.

[...]

da es sich um den TIII handelt, habe ich das mal "ver-extrat" 😊

[Zitat von charly-sl-300](#)

[...]

Mein Touareg Bj. 2019 hat die voll elektrische Anhängerkupplung. Habe diese rausgefahren und jetzt fährt sie nicht mehr rein.

Fehlerspeicher sagt Anhängerkupplung okay. Sicherungen sind alle okay. Wenn der Motor für die Anhängerkupplung defekt wäre,

dann sollte das doch bestimmt bei der Fehlerauslesung gemeldet werden.

Weiss sonst einer einen Rat?

[...]

ist gar kein Ton zu hören, dass der Motor beginnt drehen zu wollen? Oder läuft er hörbar an und stoppt dann aber gleich wieder?

Ich hatte das mal an meinem TI GP. Da half tatsächlich ein kleiner **leichter** Schlag mit einem Handfäustel von links an den Kugelträger und er legte wieder los... 😊