

Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

Beitrag von „ratte321“ vom 11. April 2021 um 12:54

[Zitat von RlinerBasti](#)

Servus, ist das die Tandempumpendichtung ?

Diese Dichtung lag im Handschuhfach .

Google sagte es sei eine Kraftstoffpumpendichtung .

Ich denke ich probiers selbst mit dem wechsel der Dichtung hab eine Anleitung aus dem engl. Touaregforum .

Sonnige Grüße [Screenshot_20210331-150150_Gallery.jpg](#)

Sebastian 😊

Alles anzeigen

.
Das ist die Dichtung von der Tandempumpe