

# Türen hängen runter / wo einstellen ?

**Beitrag von „Mennelein“ vom 13. April 2021 um 20:35**

So, hier die Fotos nach Fertigstellung.

Eine 2 mm Unterlage hat gereicht um die 3 mm Versatz in der Fahrtür auszugleichen. Die Tür schließt nun wieder einwandfrei!