

Erfahrungen MOST Adapter

Beitrag von „HolgiD“ vom 15. April 2021 um 07:08

Hallo Karl,

ja stimmt. Pin 1 ist Klemme 30 und Pin 2 ist Klemme 31.