

## **ABS/ESP Fehler usw.**

**Beitrag von „ratte321“ vom 22. April 2021 um 12:19**

Auf der linken Seite soll es eine Instabile Kabelverbindung für die Diagnose geben in dem Kabelbaum am Schweller der nach oben führt.

Die Kabel für die Diagnose sollten da auch orange/grün und orange/braun aussehen.

Verbinde die mal neu, vielleicht sogar mit Lötten