

VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. April 2021 um 19:39

[Zitat von Christian1987](#)

[...] Die 2. Batterie im Kofferraum ist doch nur für die Standheizung oder nicht? [...]

Hallo Christian,

beim V10 wird diese auch für den Start-Vorgang benötigt 🤖

Grüße von Stephan 🤖