

# **VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an**

**Beitrag von „Christian1987“ vom 26. April 2021 um 14:18**

Ja das habe ich mir auch so gedacht mit dem PD Element, das schlieÙe ich eigentlich zu 100% aus.

Wenn er kalt ist, springt er 1A an. Sobald er warm ist, dreht der Anlasser ca. 1 Sekunde.

Habe dann auch richtig zutun ihn anzubringen, mit Mühe geht er dann an.

Im Fehlerspeicher steht nix drin, bis auf: Kein Zugriff beim Batteriemangament.